

リコール届出番号	外-1413	リコール開始日	平成19年 6月 28日
不具合の部位 (部品名)	左ドアアウターハンドルケーブル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左ドアアウターハンドルケーブルの取り付けが不適切なものがあるため、側面衝突時に、ドアが開放するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、左ドアアウターハンドルケーブルを正しく取り付けなおさせていただきます。		
不 具 合 件 数	国内：無	事 故 の 有 無	国内：無

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
ボルボ	CBA-MB5244	ボルボ C70	YV1MC66597J014921～YV1MC66597J021391 平成 18年11月21日～平成 19年 3月21日	151	
	DBA-MB5254		YV1MC68597J014877～YV1MC68597J021377 平成 18年11月18日～平成 19年 3月21日	40	
	(計 2型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18年11月18日～平成 19年 3月21日	(計191台)	