

リコール届出番号	外-1474	リコール開始日	平成20年 3月18日
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキマスターシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダー内面の耐摩耗性が劣っているものがあるため、内面が早期磨耗することがある。そのため、当該シリンダー内部の油圧が低下し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキマスターシリンダーを点検し、必要な場合は良品と交換する。		
不 具 合 件 数	国内：無し	事 故 の 有 無	国内：無し

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-MB5254	ボルボ C70	YV1MC68597J022386～YV1MC68597J023410 平成19年 4月 9日～平成19年 4月24日	7	左ハンドル車に限る
	(計 1型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年 4月 9日～平成19年 4月24日	7台	